

H17管理水準					H25登山道現況調査		
地域	区間 No.	登山道区間	保護・利用体験	保全対策	路線 No.	結果概要 (赤字部は著しい荒廃)	
北大雪地域	1	層雲峡～朝陽山	B	Ⅱ	(2)	①登山口付近で登山道寸断。山頂近くは通行止	
	2	ニセイカウシュッペ山～公園界	B	Ⅲ	(2)	軽度侵食あり	
	3	層雲峡銀河流星ノ滝線	C	Ⅲ	(4)	整備済み (調査対象：銀河流星ノ滝駐車場周辺)	
	4	紅葉谷線	C	Ⅲ	(5)	概ね安定	
表大雪地域	5	層雲峡～(ロープウェイ終点)～黒岳	B	Ⅱ	(3)	概ね安定だが部分的に侵食。維持管理良好	
	6	黒岳～北海岳～間宮岳～旭岳	B	Ⅱ	(3)	②赤石川から北海岳間で侵食拡大	
	7	黒岳石室～雲ノ平～中岳分岐	B	Ⅱ	(3)	③黒岳石室～雲ノ平(お鉢平)で侵食拡大	
	8	旭岳～勇駒別	B	Ⅱ	(3)	概ね安定	
	9	姿見の池周回線	C	Ⅲ	(3)	概ね安定。維持管理良好	
	10	愛山溪～雲井ヶ原	B	Ⅱ	(6)	施設老朽化。侵食は概ね安定	
	11	愛山溪～松仙園～沼ノ平分岐	B	Ⅱ	(8)	通行止・ルート不明あり。ヤブひどい	
	12	沼ノ平分岐～比布岳～北鎮岳～お鉢平分岐	B	Ⅲ	(7)	④村雨ノ滝～永山岳と北鎮岳付近で侵食拡大	
	13	愛山溪～沼ノ平分岐	B	Ⅰ	(7)	整備済み。水溜り多い	
	14	沼ノ平分岐～裾合平分岐	B	Ⅰ	(9)	木道・植生復元整備済。H25年刈払済	
	15	裾合平分岐～姿見の池	B	Ⅰ	(9)	整備済。概ね安定	
	16	当麻乗越～比布岳分岐(安足間岳)	B	Ⅲ	(10)	⑤侵食・複線化区間あり	
	17	間宮岳～中岳分岐(中岳温泉)～裾合平分岐	B	Ⅰ	(3) (11)	⑥侵食拡大。間宮岳～中岳分岐(路線(3))は整備済	
	18	勇駒別周回	C	Ⅲ	(18)	概ね安定	
	19	天人峡～勇駒別	B	Ⅱ	(19)	概ね安定。天人峡付近が一部荒廃	
	20	天人峡～羽衣の滝・敷島の滝	C	Ⅲ	(20)	全線不実施(登山道通行止)	
	高根ヶ原地域	21	北海岳～白雲岳避難小屋	A	Ⅱ	(12)	⑦侵食拡大
		22	白雲岳避難小屋～高根ヶ原分岐～忠別岳	A	Ⅱ	(12)	一部区間で侵食。水溜りひどい箇所あり
23		銀泉台～赤岳～小泉岳～白雲岳	A	Ⅱ	(13)	銀泉台～赤岳と白雲岳直下で侵食進行	
24		高原温泉～緑岳～小泉岳	A	Ⅱ	(14)	整備済区間多い。緑岳山頂付近で侵食拡大	
25		高原温泉(沼巡りコース)～高根ヶ原分岐	B	Ⅰ	(15)	沼巡りコース維持管理良好。なお三笠新道は通行止の場合あり	
トムラウシ山系地域	26	忠別岳～五色岳～化雲岳～トムラウシ山	A	Ⅱ	(12)	H25年刈払済。部分的に侵食進行	
	27	トムラウシ山～オプタテシケ山	A	Ⅱ	(12)	概ね安定。軽度の侵食あり	
	28	沼ノ原口～沼ノ原～五色ヶ原～五色岳	B	Ⅰ	(17)	⑧沼の原直下侵食拡大。木道整備。上部区間刈払済	
	29	天人峡～化雲岳	A	Ⅱ	(21)	⑨全線に亘り荒廃(侵食・複線化・水溜り)ひどい	
	30	トムラウシ温泉～トムラウシ山	A	Ⅱ	(37)	⑩一部ルート付替・整備済。侵食・ぬかるみひどい	
	31	ヌプントムラウシ温泉～沼ノ原分岐	A	Ⅱ	(40) (29)	路線(40)部は全線不実施(林道通行止)	
	32	トムラウシ温泉周回	C	Ⅲ	(38)	東部側の一部通行止・ルート不明あり	
備考	 : 通行止等あり : 管理水準と現地状況に不整合あり : 管理水準設定後に環境省整備あり						

H17管理水準					H25登山道現況調査		
地域	区間 No.	登山道区間	保護・ 利用体験	保全 対策	路線 No.	結果概要（赤字部は著しい荒廃）	
十勝岳地域	33	オプタテシケ山～美瑛岳～十勝岳	A	Ⅱ	(12)	軽～中程度の侵食。複線化あり	
	34	十勝岳～富良野岳	B	Ⅰ	(12)	⑪富良野岳付近侵食拡大	
	35	富良野岳～登山口	A	Ⅱ	(12)	深い侵食区間が一部あるが概ね安定	
	36	白金温泉口～美瑛富士 〔美瑛富士小屋分岐〕	B	Ⅱ	(22)	全区間で軽度の侵食。林道ゲート鍵必要	
	37	白金温泉～望岳台～十勝岳	B	Ⅱ	(23)	部分的に侵食あるが概ね安定	
	38	望岳台～吹上温泉～十勝岳温泉	C	Ⅲ	(24)	⑫望岳台付近侵食拡大。その他は概ね安定	
	39	十勝岳避難小屋～美瑛岳・美瑛富士分岐	B	Ⅱ	(25)	上部区間で軽～中程度の侵食あり	
	40	吹上温泉～三段山～十勝岳温泉	C	Ⅲ	(26)	三段山付近崩落（十勝岳温泉側通行止）	
	41	十勝岳温泉 ～縦走路分岐（富良野岳） ～縦走路分岐（上ホロカメットク山）	B	Ⅱ	(27)	⑬下部区間侵食拡大。 光ファイバーケーブル露出。 上部区間は階段整備済だが一部侵食あり	
	42	登山口～十勝岳	B	Ⅱ	(39)	軽～中程度の侵食あるが概ね安定	
	43	縦走路分岐～原始ヶ原 （五反沼・勝竜の滝）	B	Ⅱ	(1)	樹林地ヤブひどい 五反沼付近ルート不明あり・勝竜の滝不実施	
	東大雪地域	44	登山口～ユニ石狩岳	B	Ⅱ	(16)	全線不実施（林道通行止）
		45	十勝三股口～十石峠（ユニ石狩岳）	B	Ⅱ	(29)	概ね安定
46		十石峠～音更山～石狩の肩	B	Ⅱ	(29)	概ね安定	
47		シュナイダーロー～石狩岳～沼ノ原手前分岐	A	Ⅱ	(29)	侵食あるが概ね安定。根曲り廊下H24年刈り払い	
48		杉の沢出合～前天狗岳	B	Ⅱ	(28)	⑭侵食拡大。大きな段差多数あり	
49		幌加温泉～天狗岳～ニベソツ山	B	Ⅱ	(28)	幌加温泉～天狗岳ルート不明。ヤブひどい	
50		糠平登山口～ウペペサンケ山	B	Ⅱ	(30)	登山口付近ルート付替。徐々に荒廃進行	
51		菅野温泉登山口～コース分岐	B	Ⅱ	(32)	全線不実施（林道通行止）	
糠平然別地域	52	糠平天宝山	C	Ⅲ	(31)	概ね安定	
	53	然別湖～南バトウトル山	B	Ⅱ	(33)	概ね安定。ヤブ化・倒木あり	
	54	天望山周回	B	Ⅱ	(34)	概ね安定。ヤブ化・倒木あり	
	55	駒止湖～東ヌブカウシヌプリ	B	Ⅱ	(35)	概ね安定。ヤブ化・倒木あり	
	56	西ヌブカウシヌプリ	C	Ⅲ	(36)	概ね安定。ヤブ化・倒木あり	
H17管理水準対象外	—	北海道自然歩道線	—	—	(41)	概ね良好。軌道跡・倒木あり	
	—	桂月岳コース	—	—	(42)	軽～中程度の侵食あり	
	—	愛別岳コース	—	—	(43)	概ね変化なし	
	—	菅野温泉西コース	—	—	(44)	全線不実施（林道通行止）	
	—	滝コース	—	—	(45)	全線不実施（登山道通行止）	
	—	三川台コース	—	—	(46)	⑮扇沼山より上部が荒廃。下部は軽度の侵食続く	
	—	トムラウシ短縮コース	—	—	(47)	軽～中程度の侵食あり	
備考	 ：通行止等あり ：管理水準と現地状況に不整合あり ：管理水準設定後に環境省整備あり						