
資料６（別紙３）


保護計画・自治体凡例
■公園保護計画
公園境界
特別保護地区（４区域）
第１～３種特別地域
普通地域（９区域）
■公園内自治体
自治体（１市９町区域）
路線凡例
■登山道現況調査路線
H25調査対象路線（不実施路線含む）
調査対象路線の番号別区分
H17管理水準
（無） A・I B・I （無） C・I
A・II B・II （無） C・II
（無） A・III B・III C・III
水準対象外
■調査対象外路線・アクセス道
調査対象外路線（市販地図掲載等）
林道・市町道・道管理遊歩道ほか
道道・国道
ロープウェイ（RW）・ペアリフト（PL）
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
ニセイカウシュッペ山
上川町
朝陽山
層雲峡
雲井ヶ原湿原
愛山渓
北鎮岳
道223
国39
道1162
旭岳温泉
(道1160分岐)
道1160
北海岳
旭岳
白雲岳
銀泉台（赤岳登山口）
国273
大雪湖
東川町
勇駒別
天人峡
高原温泉
美瑛町
道213
高根ヶ原
忠別岳
道718
化雲岳
五色岳
十勝三股登山口
石狩岳
ユニ石狩岳
沼ノ原分岐
シュナイダー登山口
台地ゲート
三川台
トムラウシ山
白金温泉登山口
(望岳台歩道口)
涸沢ゲート
美瑛富士登山口
道966
上富良野町
望岳台（十勝岳登山口）
オプタテシケ山
短縮コース登山口
ヌプントムラウシ登山口
十六の沢登山口
ニペソツ山
トムラウシ
温泉登山口
幌加温泉登山口
道291
美瑛富士
雲ノ平分岐
吹上温泉
三段山
十勝岳温泉
十勝岳
富良野岳
富良野市
五反沼
布札別登山口
南富良野町
新得町
ウペペサンケ山（西ピーク）
糠平湖
管野温泉西登山口
糠平登山口
管野温泉東登山口
天宝山
道85
道1088
然別湖
南ペトウトル山
天望山
白雲山
上士幌町
西ヌプカウシヌプリ
鹿追町
東ヌプカウシヌプリ
道661
士幌町
分割図凡例
■７万５千分割図（×４分割：枠外路線は枠内に切取配置）ー路線番号 （注）「外」は計画外・H17水準対象外区間を示す
C1 （２）～(11)，(12) [No.21,No.22一部]，(13)～(15)，(18)～(20)，(42)，(43)
C2 (12) [No.22一部,No.26,No.27]，(16)，(17) [林道部は外]，(21)，(29)，(37)，(38)，(40)，外(47)
C3 （１），(12) [No.33～No.35]，(22)～(27)，(39)，外(45)，外(46)
C4 (28)，(30)～(36)，(41)，外(44)
■２万５千分割図（×22分割：枠外路線は枠内に切取配置）ーH17水準地域・区間No.ー路線番号 （注）同上
Ⅰ．北大雪 No.1～4
D1 （２），（４），（５）
Ⅱ．表大雪 No.5～20，外
D2 （３）[No.5]
D3 （３）[No.6～No.7]，（９）[(3)一部と共にNo.17]，(11)，外(42)
D4 （３）[No.8～No.9]，(18)～(20)
D5 （６）～（８），(10)，外(43)
Ⅲ．高根ヶ原 No.21～25
D6 (12) [No.21,No.22一部]，(13)～(15)
D7 (12) [No.22一部,No.26一部]
Ⅳ．トムラウシ山系 No.26～32，外
D8 (12) [No.26一部]
D9 (12) [No.26一部,No.27]，外(46)
D10 (21)
D11 (17) [林道部は外]
D12 (40) [(29)一部と共にNo.31]
D13 (37)，(38)，外(47)
Ⅴ．十勝岳 No.33～43，外
D14 (12) [No.33,No.34一部]，(22)，(23)，(25)
D15 （１），(12) [No.34一部,No.35]，外(45)
D16 (24)，(26)，(27)
D17 (39)
Ⅵ．東大雪 No.44～51，外
D18 (16)，(29) [一部Ⅳ]
D19 (28)
D20 (30)，(32)，外(44)
Ⅴ．糠平然別 No.52～56
D21 (31)，(41)
D22 (33)～(36)
背景図：－（路線・境界は2万5千地形図（国土地理院）・5万公園計画図（環境庁）を元にトレース）
座標系：（測地系， 投影系）＝（JGD2K系， UTM系Zone54N）
0 1cm=2km 5 1:200,000 10 km
図．分割図インデックス







図. 分割図D1 ≪Ⅰ.北大雪地域 1/1≫
路線(2)･(4)･(5)


朝陽山ピーク
朝陽山
No.1-B・Ⅱ
【2】
標高1340m(高度1342m:H25中止点)
パノラマ台
層雲峡園地パノラマ台登山口(朝陽山登山口)
(計画)紅葉谷線起点
(計画)銀河流星ノ滝線起点
層雲峡園地
層雲峡温泉
層雲峡
層雲峡ビジターセンター
RW層雲峡駅
層雲峡黒岳林道口
層雲峡黒岳登山口
紅葉谷起点(舗装道終点)
クマゲラ広場
紅葉谷
H25GPSエラー
【5】
No.4-C・Ⅲ
紅葉谷終点
【3】
No.5-B・Ⅱ
(計画)紅葉谷線終点
旧国39分岐
銀河流星ノ滝駐車場
双瀑台
旧国39
(計画)銀河流星ノ滝線終点
No.3-C・Ⅲ
【4】
旧国39・小函遊歩道
双瀑台分岐(銀河流星ノ滝駐車場内)
流星ノ滝
銀河ノ滝
国39
RW黒岳駅分岐
RW黒岳駅
PL五合目駅分岐(西)
PL五合目駅分岐(東)
PL五合目駅
PL黒岳七合目駅
水準対象外
【42】
桂月岳
桂月岳ピーク
黒岳ピーク
黒岳
黒岳石室
黒岳石室分岐
No.7-B・Ⅱ
【3】
No.5-B・Ⅱ
黒岳ピーク直下
【3】
No.6-B・Ⅱ
赤石川渡渉地点
①赤石川付近
上川町
白水川
黒岳沢
赤石川
銀河トンネル
小函沢
大函沢
流井川
錦糸沢
雲井沢
H25 調査結果凡例
荒廃状況 その1(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
荒廃状況 その2(水たまりや野営痕跡の状況)
歩行困難な水たまり・ぬかるみ
野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その3(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
重度のヤブ化(ルート不明瞭)
中度のヤブ化(歩行に支障あり)
倒木あり
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
老朽化した木道
その他の木道
機能していない階段・石組
その他の階段・石組
老朽化した木橋
その他の木橋,ロープほか
通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風18号災害による追加の通行止は含まず)
アクセス林道通行止
アクセス林道要鍵ゲート
全線調査不実施:(20),(32),(40),(44),(45)
区間調査不実施:(1),(2),(16),(29),(38),(41)
登山道ほか区間通行止
背景図:2万5千層雲峡(H19,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系,投影系)=(JGD2K系,UTM系Zone54N)
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図. 分割図D2 ≪Ⅱ.表大雪地域 1/4≫
路線(3)[No.5層雲峡黒岳林道口→黒岳ピーク直下]


No.11-B・Ⅱ
(8)
(7) No.13-B・Ⅰ
村雨ノ滝
沼ノ平分岐
滝ノ上分岐
八島分岐
No.12-B・Ⅲ
(7)
永山岳ピーク
安足間岳ピーク
永山岳
安足間岳分岐
(43) 水準対象外
愛別岳分岐
比布岳ピーク
比布岳
鋸岳ピーク
鋸岳
凌雲岳
水準対象外
(42)
桂月岳
桂月岳ピーク
黒岳ピーク
黒岳
黒岳石室
黒岳石室分岐
(3) No.5-B・Ⅱ
黒岳ピーク直下
No.7-B・Ⅱ
(3)
(3) No.6-B・Ⅱ
赤石川渡渉地点
沼ノ平
当麻岳ピーク
安足間岳
当麻岳
(7) No.12-B・Ⅲ
北鎮岳ピーク
北鎮岳
北鎮分岐(お鉢平分岐)
雲ノ平
雲の平
(9) No.14-B・Ⅰ
(10)
No.16-B・Ⅲ
当麻乗越
大雪山(特)
中岳ピーク
中岳
(3) No.7-B・Ⅱ
お鉢平
中岳温泉
①赤石川付近
～北海岳付近
烏帽子岳
No.14-B・Ⅰ
(9)
No.15-B・Ⅰ
掘合平分岐
(11)
No.17-B・Ⅰ
(3)
③中岳温泉付近
～間宮岳付近
中岳南分岐(中岳分岐)
北海岳分岐
北海岳ピーク
北海岳
No.6-B・Ⅱ
(3)
松田岳ピーク
間宮岳ピーク
間宮岳分岐
荒井岳ピーク
(12) No.21-A・Ⅱ
赤岳ピーク
赤岳(ピーク付近屈曲地点)
赤岳
五色岳
白雲岳分岐
小泉岳
④北海岳付近
～白雲岳避難
小屋付近
裏旭野営指定地終点
裏旭野営指定地分岐
②裏旭野営指定地付近
～旭岳ピーク付近
旭岳ピーク
旭岳
後旭岳
(9) No.15-B・Ⅰ
夫婦池分岐
夫婦池(擂鉢池)
夫婦池(鏡池)
噴気活動展望台分岐
噴気活動展望台
RW姿見駅
姿見の池
旭岳石室
地獄谷
RW姿見駅分岐
姿見の池分岐(旭岳石室分岐)
第五展望台分岐
第五展望台
(3) No.9-C・Ⅲ
(3) No.8-B・Ⅱ
(3) No.6-B・Ⅱ
(3) No.8-B・Ⅱ
No.23-A・Ⅱ
(13)
No.21-A・Ⅱ
(12)
No.22-A・Ⅱ
No.18-C・Ⅲ
天女ヶ原
旭平
裾平
小鉢平
東川
町
H25 調査結果凡例
荒廃状況 その１(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
荒廃状況 その２(水たまりや野営痕跡の状況)
歩行困難な水たまり・ぬかるみ
野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その３(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
重度のヤブ化(ルート不明瞭)
中度のヤブ化(歩行に支障あり)
倒木あり
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
老朽化した木道
その他の木道
機能していない階段・石組
その他の階段・石組
老朽化した木橋
その他の木橋,ロープほか
通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)
アクセス林道通行止
アクセス林道要鍵ゲート
登山道ほか区間通行止
全期間:(2),(32),(40),(44),(45)
区間別:(1),(2),(16),(28),(38),(41)
背景図:2万5千愛山渓温泉,層雲峡,旭岳,白雲岳(H19,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系/投影系)―(JGD2K系, UTM系Zone54N)
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図. 分割図D3 ≪Ⅱ.表大雪地域 2/4≫
路線(3)[No.6・7黒岳ピーク直下→旭岳ピーク]・(9)・(11)・(42)



H25 調査結果凡例

荒廃状況 その1(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
- ●重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
- ●中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
- ●軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)

荒廃状況 その2(水たまりや野営痕跡の状況)
- ◆歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その3(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
- 重度のヤブ化(ルート不明瞭)
- 中度のヤブ化(歩行に支障あり)
- 倒木あり


整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
- ■老朽化した木道
- ■その他の木道
- ◆機能していない階段・石組
- ◆その他の階段・石組
- ★老朽化した木橋
- ★その他の木橋,ロープほか


通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)
- アクセス林道通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
- 登山道ほか区間通行止
- 全期間調査不実施:(20),(32),(40),(44),(45)
- 区間調査不実施:(1),(2),(16),(29),(38),(41)

背景図:2万5千旭岳(H19.国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系,投影系)=(JGD2K系,UTM系Zone54N)


0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図. 分割図D4 ≪Ⅱ.表大雪地域 3/4≫
路線(3)[No.8・9旭岳ピークー⇒旭岳駅]・(18)・(19)・(20)


H25 調 査 結 果 凡 例
荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）
●重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
●中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
●軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度●が集中など）
荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）
◆歩行困難な水たまり・ぬかるみ
▲野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）
重度のヤブ化（ルート不明瞭）
中度のヤブ化（歩行に支障あり）
倒木あり
整備状況 （木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）
■老朽化した木道
◆機能していない階段・石組
★老朽化した木橋
■その他の木道
◆その他の階段・石組
★その他の木橋，ロープほか
通行止状況 （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）
アクセス林道通行止
登山道ほか区間通行止
鍵 アクセス林道要鍵ゲート
全期間不実施：(40)，(42)，(4)，(5)
区間毎不実施：(1)，(2)，(16)，(28)，(38)，(41)
上川町
東川町
No. 10-B・Ⅱ
(6)
雲井ヶ原湿原
雲井ヶ原湿原終点
道223
愛山渓
愛山渓温泉登山口
松仙園分岐
No. 11-B・Ⅱ
(8)
松仙園登山口
No. 13-B・Ⅰ
(7)
三十三曲分岐
No. 11-B・Ⅱ
(8)
昇天ノ滝
(7)
No. 13-B・Ⅰ
村雨ノ滝
No. 12-B・Ⅲ
(7)
永山岳ピーク
安足間岳ピーク
愛別岳分岐
比布岳ピーク
鋸岳ピーク
水準対象外
(43)
愛別岳ピーク
(43)
水準対象外
沼ノ平分岐
滝ノ上分岐
八島分岐
沼ノ平
松仙園
当麻岳ピーク
安足間岳分岐
(7)
No. 12-B・Ⅲ
北鎮岳ピーク
雲ノ平
北鎮分岐（お鉢平分岐）
(9)
No. 14-B・Ⅰ
大沼（沼ノ平大沼）
小沼（沼ノ平小沼）
当麻乗越
(10)
No. 16-B・Ⅲ
中岳ピーク
(3)
No. 7-B・Ⅱ
お鉢平
中岳温泉
中岳南分岐（中岳分岐）
No. 14-B・Ⅰ
(9)
No. 15-B・Ⅰ
裾合平分岐
(11)
No. 17-B・Ⅰ
(3)
背景図：2万5千愛山渓温泉・層雲峡（H19，国土地理院）の一部使用
座標系：（測地系，/投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図．分割図D5 ≪Ⅱ．表大雪地域 4/4≫
路線（6）・（7）・（8）・（10）・（43）



図．分割図D6 ≪Ⅲ．高根ヶ原地域 1/2≫
路線(12)［No. 21・22一部北海岳分岐→平ヶ岳付近］・(13)・(14)・(15)


ヒタマ情報センター
上川町道 高原温泉線
ヤンベ温泉分岐
(15)
No. 25-B・I
長沼(高原温泉長沼)
大雪山(特)
凡忠別岳
忠別沼
平ヶ岳ピーク
忠別岳ピーク
(12)
No. 22-A・II
No. 26-A・II
ホンシビナイ分岐
シビナイコース
白樺台シビナイコース忠別岳登山口(シビナイゲート)
忠別林道
忠別岳南避難小屋分岐
忠別岳南避難小屋
化雲岳ピーク
化雲岳分岐(北)
化雲岳分岐(旧道西)
化雲岳分岐(旧道東)
化雲岳旧道
[水準対象外として]
五色岳分岐
五色岳ピーク
(17)
No. 28-B・I
五色ヶ原
ヤンベタップ川
シビナイ川
シビナイ第一沢
ヌタプーヤンベツ
H25 調 査 結 果 凡 例
荒廃状況 その１(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度● が集中など)
荒廃状況 その２(水たまりや野営痕跡の状況)
歩行困難な水たまり・ぬかるみ
野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その３(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
重度のヤブ化(ルート不明瞭)
中度のヤブ化(歩行に支障あり)
倒木あり
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
老朽化した木道
その他の木道
機能していない階段・石組
その他の階段・石組
老朽化した木橋
その他の木橋,ロープほか
通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)
アクセス林道通行止
アクセス林道要鍵ゲート
全線調査不実施:(20),(32),(40),(44),(45)
区間調査不実施:(1),(2),(16),(28),(38),(41)
登山道ほか区間通行止
背景図:2万5千白雲岳・五色ヶ原(H19,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系、投影系)＝(JGD2K系, UTM系Zone54N)
0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図. 分割図D7 ≪Ⅲ.高根ヶ原地域 2/2≫
路線(12)[No. 22－部・26－部平ヶ岳付近→忠別岳ピーク]




図. 分割図D8 ≪Ⅳ. トムラウシ山系地域 1/6≫
路線(12)[No.26一部忠別岳ピーク→北沼分岐]

(46)
H17水準対象外

H17水準対象外
(46)

三川台分岐（三川台）

三川台第二水場付近
ユウトムラウシ花園付近

扇沼山ピーク

扇沼山分岐

硫黄沼コース

硫黄沼

硫黄沼終点

ユウトムラウシ川

ツリガネ山

ツリガネ山ピーク

No. 30-A・Ⅱ (37)
トムラウシ分岐（西）

(12)
No. 26-A・Ⅱ

No. 27-A・Ⅱ
(12)

トムラウシ山ピーク

トムラウシ南沼野営指定地

トムラウシ分岐（東）

南沼

(37) No. 30-A・Ⅱ

⑥トムラウシ山付近
～南沼付近

トムラウシ山周辺部 x 2

トムラウシ山

新得町

三川台登山口

鍵

台地ゲート

台地林道

(46)
H17水準対象外

コスマヌプリ

コスマヌプリピーク

美瑛町

大雪山（特）

大雪山
（ヌタプカウシペ）

双子池

双子池野営指定地

双子池野営指定地水場分岐

双子池野営指定地水場終点

オプタテシケ山ピーク

No. 27-A・Ⅱ
(12)
No. 33-A・Ⅱ

H25 調査結果凡例

荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）

- 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度 ● が集中など）

荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）

- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）

- 重度のヤブ化（ルート不明瞭）
- 中度のヤブ化（歩行に支障あり）
- 倒木あり

整備状況 （木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）

- ■ 老朽化した木道
- ◆ 機能していない階段・石組
- ★ 老朽化した木橋
- ■ その他の木道
- ◆ その他の階段・石組
- ★ その他の木橋，ロープほか

通行止状況 （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）

- アクセス林道通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
- 登山道ほか区間通行止

全線調査不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
区間調査不実施：(1)，(2)，(15)，(28)，(38)，(41)

No. 30-A・Ⅱ (37)
北沼
北沼分岐
トムラウシ分岐（西）
(12)
No. 26-A・Ⅱ
No. 27-A・Ⅱ
(12)
トムラウシ山ピーク
トムラウシ南沼野営指定地
トムラウシ分岐（東）
南沼
(37) No. 30-A・Ⅱ
⑥トムラウシ山付近
～南沼付近
トムラウシ山周辺部 x 2

背景図：2万5千トムラウシ山・オプタテシケ山(H19，国土地理院)の一部使用
座標系：(測地系，投影系)＝(JGD2K系，UTM系Zone54N)

0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図．分割図D9 ≪Ⅳ．トムラウシ山系地域 2/6≫
路線(12)[No. 26一部・No. 27北沼分岐→オプタテシケ山ピーク]・(46)




図. 分割図D10 ≪Ⅳ. トムラウシ山系地域 3/6≫
路線(21)

忠別岳
(12) No. 22-A・Ⅱ
ク
ポンシビナイ分岐
シビナイコース
白雲岳シビナイコース忠別岳登山口(シビナイゲート)
忠別林道
(17)
忠別岳南避難小屋分岐
忠別岳南避難小屋
忠別岳
五色ヶ原(旭川3号―2)
ヌタプヤンベツ川
五色岳分岐
五色
五色岳ピーク
(12)
No. 26-A・Ⅱ
(17) No. 28-B・Ⅰ
五色ヶ原
五色ヶ原
五色沼
層雲峡本流林道
クチャンベツ川
上川町
クチャンベツ沼ノ原登山口
(17)
ニシキ沢
⑧沼ノ原北東側
急勾配区間
沼ノ原
沼ノ原
大沼
沼ノ原分岐
No. 31-A・Ⅱ (29)
根曲廊下
1289mコル
(29) No. 47-A・Ⅱ
石狩川
ヤンベタップ川合流点
(ヤンベ分岐・ヤンベゲート)
層雲峡本流林道
忠別林道
(17)

H25 調 査 結 果 凡 例

荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）
- 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度 ● が集中など）

荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）
- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）
- 重度のヤブ化（ルート不明瞭）
- 中度のヤブ化（歩行に支障あり）
- 倒木あり

整備状況 （木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）
- ■ 老朽化した木道
- ■ その他の木道
- ◆ 機能していない階段・石組
- ◆ その他の階段・石組
- ★ 老朽化した木橋
- ★ その他の木橋，ロープほか

通行止状況 （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）
- アクセス林道通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
- 登山道ほか区間通行止
- 全線調査不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
- 区間調査不実施：(1)，(2)，(15)，(28)，(38)，(41)

背景図：2万5千旭岳・白雲岳・トムラウシ山（H19.国土地理院）の一部使用
座標系：（測地系，*投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）

0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図．分割図D11 ≪Ⅳ．トムラウシ山系地域 4/6≫
路線(17)




図. 分割図D12 ≪Ⅳ.トムラウシ山系地域 5/6≫
路線(40)

背景図：2万5千トムラウシ山・五色ヶ原・オプタテシケ山・トムラウシ川（H19.国土地理院）の一部使用
座標系：（測地系，投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）

0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図．分割図D13　≪Ⅳ．トムラウシ山系地域 6/6≫
路線（37）・（38）・（47）

H25 調 査 結 果 凡 例

荒廃状況　その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）
- ●重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- ●中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- ●軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨　荒廃の進行が著しい箇所（重度●が集中など）

荒廃状況　その２（水たまりや野営痕跡の状況）
- ◆歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況　その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）
- 重度のヤブ化（ルート不明瞭）
- 中度のヤブ化（歩行に支障あり）
- 倒木あり

整備状況　（木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）
- ■老朽化した木道
- ■その他の木道
- ◆機能していない階段・石組
- ◆その他の階段・石組
- ★老朽化した木橋
- ★その他の木橋，ロープほか

通行止状況　（調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）
- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全線調査不実施：（20），（32），（40），（44），（45）
  - 区間調査不実施：（1），（2），（16），（28），（38），（41）

黄金ヶ原
黄金ヶ原
北沼
北沼分岐
トムラウシ分岐（西）
トムラウシ山ピーク
トムラウシ南沼野営指定地
トムラウシ分岐（東）
南沼
⑥トムラウシ山付近～南沼付近
三川台分岐（三川台）
三川台第二水場付近
ユウトムラウシ花園付近
H17水準対象外 (46)
ツリガネ山
ツリガネ山ピーク
ユウトムラウシ川
新得町
前トムラウシ山
コマドリ沢分岐
トムラウシ旧道［水準対象外として（調査非対象）］
カムイ天上分岐
H17水準区間No.30 (37)
短縮コース分岐（温泉コース分岐）
(47) H17水準対象外
トムラウシ短縮コース登山口
ユウトムラウシ第二支線林道
樽沼
H17水準区間No.30 (37)
道718終点側起点（トムラウシ野営場）
トムラウシ温泉登山口
ユウトムラウシ林道・トムラウシ山線分岐
トムラウシ自然休養林
トムラウシ温泉
道718・林道分岐
道718・ユウトムラウシ林道分岐
ユウトムラウシ林道
霧吹ノ滝
霧吹ノ滝終点
霧吹ノ滝分岐
標高810m（高度811m：H25中止点）
H17水準区間No.32 (38)
道718

白金温泉登山口（望岳台歩道口）
（計画）白金温泉登山口
ウグイス谷歩道口
火山観測所
道966
礒黄橋
白金温泉
大雪青年の家
新月橋
ウグイス谷歩道コース
原生林歩道コース
(22) No.36-B・Ⅱ
美瑛富士登山口
美瑛富士登山口駐車場
涸沢林道
原生林歩道口
画泉橋
（計画）白金温泉北東登山口
鍵
涸沢ゲート
涸沢林道
(22) No.36-B・Ⅱ
美瑛町
オプタテシケ山ピーク
No.27-A・Ⅱ
(12) No.33-A・Ⅱ
ペペツ岳ピーク
ペペツ岳
道966
(23) No.37-B・Ⅱ
第一展望台分岐
礒黄沢川
オヤウシナイ滝
涸沢川
アバレ川
希望橋
原生林・ウグイス谷歩道コース
No.36-B・Ⅱ (22)
石垣
石垣岳ピーク
美瑛富士避難小屋
美瑛富士
美瑛富士避難小屋分岐（北）
(12)
美瑛富士ピーク
美瑛富士ピーク（標柱）
美瑛富士避難小屋分岐（東）
美瑛富士避難小屋分岐（南）
(12)
望岳台探勝路分岐（西）
第三展望台分岐
望岳台
望岳台（十勝岳登山口）
望岳台探勝路
望岳台探勝路分岐（東）
(23) No.37-B・Ⅱ
望岳台上部短縮コース分岐
美瑛岳分岐（美瑛岳分岐（西））
美瑛岳北分岐（美瑛富士分岐）
オプタテシケ川
(25) No.39-B・Ⅱ
美瑛岳
美瑛岳山頂分岐（美瑛岳分岐（東））
美瑛岳ピーク
道966
No.38-C・Ⅲ (24)
望岳台東分岐（吹上温泉分岐）
十勝岳避難小屋西分岐（雲ノ平分岐）
雲ノ平
泥流分岐
吹上温泉登山口
吹上温泉登山口分岐
(25) No.39-B・Ⅱ
十勝岳避難小屋
オーミピ沢
大雪山
(24) No.38-C・Ⅲ
富良野町
(26) No.40-C・Ⅲ
前十勝
(23) No.37-B・Ⅱ
十勝岳ピーク
十勝岳分岐
平ヶ岳ピーク
平ヶ岳分岐
(24) No.38-C・Ⅲ
十勝岳温泉
（計画）十勝岳温泉下部分岐
No.42-B・Ⅱ (39)
勝岳
No.34-B Ⅰ (12) No.33-A・Ⅱ
道291

H25 調査結果凡例

荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）
- 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度●が集中など）

荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）
- 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- 野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）
- 重度のヤブ化（ルート不明瞭）
- 中度のヤブ化（歩行に支障あり）
- 倒木あり


整備状況 （木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）
- 老朽化した木道
- その他の木道
- 機能していない階段・石組
- その他の階段・石組
- 老朽化した木橋
- その他の木橋，ロープほか


通行止状況 （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）
- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全線調査不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
  - 区間調査不実施：(1)，(2)，(16)，(28)，(38)，(41)

背景図：2万5千白金温泉(H20;国土地理院)・オプタテシケ山(H19;同左)の一部使用
座標系：（測地系；投影系）＝（JGD2K系，UTM系zone54N）

0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図．分割図D14 ≪Ⅴ．十勝岳地域 1/4≫
路線(12)[No.33,No.34一部オプタテシケ山ピーク→十勝岳南方]・(22)・(23)・(25)


富良野岳分岐
(富良野岳分岐(北))
富良野岳ピーク
⑨富良野岳
ピーク東側
No.41-B・Ⅱ
(27)
No.34-B Ⅰ
(12)
No.35-A・Ⅱ
富良野岳周辺部 x 2
(24)
No.38-C・Ⅲ
(26)
No.40-C・Ⅲ
三段山分岐(東)
三段山ピーク
大砲岩分岐
大砲岩コース
大砲岩
十勝岳温泉分岐(三段山分岐(西))
安政火口分岐
安政火口終点
安政火口
上ホロカメットク山分岐(北)
上ホロカメットク山ピーク
上ホロカメットク避難小屋
上ホロ避難小屋
上ホロカメットク避難小屋分岐
上ホロ水場分岐
上ホロ水場終点
上ホロカメットク山分岐(南)
上富良野岳分岐
上富良野岳ピーク
石碑
石碑分岐
上ホロ分岐
旧国民宿舎
旧国民宿舎口
道291
十勝岳温泉(道291終点)
上富良野町
三峰山
三峰山ピーク
前富良野岳
富良野岳
(計画)三の沢分岐
原始ヶ原分岐(西)(富良野岳分岐(南))・三ノ沢分岐
原始ヶ原分岐(東)
(沼コース分岐)
No.43-B・Ⅱ
(1)
原始ヶ原
(計画)原始ヶ原分岐
標高1060m(高度1066m・H25中止点)
(計画)富良野岳方面分岐
勝竜ノ滝終点
勝竜ノ滝
勝竜・赤岩分岐
赤岩ノ滝終点
赤岩ノ滝
五反沼終点
五反沼
(45)
水準対象外
ニングルの森林
布札別登山口分岐(原始ヶ原登山口)
布札別登山口(ニングルの森林登山口)
布札別林道
No.35-A・Ⅱ
(12)
富良野市
H25 調査結果凡例
荒廃状況 その1(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
荒廃状況 その2(水たまりや野営痕跡の状況)
歩行困難な水たまり・ぬかるみ
野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その3(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
重度のヤブ化(ルート不明瞭)
中度のヤブ化(歩行に支障あり)
倒木あり
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
老朽化した木道
その他の木道
機能していない階段・石組
その他の階段・石組
老朽化した木橋
その他の木橋,ロープほか
通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)
アクセス林道通行止
アクセス林道要鍵ゲート
登山道ほか区間通行止
全区間含む実施:(20),(32),(40),(44),(45)
区間調査実施:(1),(2),(16),(28),(38),(41)
背景図:2万5千本幸・十勝岳(H20,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系・投影系)=(JGD2K系,UTM系Zone54N)
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図. 分割図D15 ≪Ⅴ.十勝岳地域 2/4≫
路線(1)・(12)[No.34一部・No.35十勝岳南方→布札別登山口]・(45)


望岳台
望岳台(十勝岳登山口)
望岳台探勝路
望岳台探勝路分岐(東)
(23) No. 37-B・Ⅱ
望岳台上部短縮コース分岐
道966
No. 38-C・Ⅲ (24)
望岳台東分岐(吹上温泉分岐)
十勝岳避難小屋西分岐(雲ノ平分岐)
雲ノ平
雲 平
泥流分岐
(25) No. 39-B・Ⅱ
吹上温泉登山口
吹上温泉登山口分岐
(24) No. 38-C・Ⅲ
十勝岳避難小屋
北向火口
昭和火口
上富良野町
(26) No. 40-C・Ⅲ
大正火口
グラウンド火口
前十勝
62-Ⅱ火口
道291
道291-966分岐口
(24) No. 38-C・Ⅲ
十勝岳温泉
(計画)十勝岳温泉下部分岐
旧国民宿舎北分岐
旧国民宿舎
旧国民宿舎口
十勝岳温泉(道291終点)
(24) No. 38-C・Ⅲ
三段山分岐(東)
三段山ピーク
大砲岩分岐
(26) No. 40-C・Ⅲ
十勝岳温泉分岐(三段山分岐(西))
大砲岩コース
大砲岩
安政火口分岐
安政火口終点
安政火口
(27) No. 41-B・Ⅱ
上ホロカメットク山分岐(北)
石碑
石碑分岐
上ホロカメットク山ピーク
上ホロ避難小屋
上ホロ
上ホロ分岐
No. 41-B・Ⅱ (27)
上ホロカメットク
上ホロ
(12) No. 34-B Ⅰ
上富良野岳分岐
上富良野岳ピーク
上ホロカメットク山
No. 41-B・Ⅱ (27)
富良野岳分岐
(富良野岳分岐(北))
富良野岳ピーク
富良野岳
三峰山
三峰山ピーク
⑨富良野岳ピーク東側
No. 34-B Ⅰ (12)
No. 35-A・Ⅱ
上富良野町 陸上自衛隊 演習場
十勝岳
旭岳
△1334.8
H25 調 査 結 果 凡 例
荒廃状況 その１(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)
●重度の洗掘・侵食(幅3m以上,深さ・段差1m以上)
●中度の洗掘・侵食(幅2～3m,深さ・段差0.6～1m)
●軽度の洗掘・侵食(幅2m未満,深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度● が集中など)
荒廃状況 その２(水たまりや野営痕跡の状況)
◆歩行困難な水たまり・ぬかるみ
▲野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その３(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)
重度のヤブ化(ルート不明瞭)
中度のヤブ化(歩行に支障あり)
倒木あり
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
■老朽化した木道
■その他の木道
◆機能していない階段・石組
◆その他の階段・石組
★老朽化した木橋
★その他の木橋,ロープほか
通行止状況 (調査不実施とは異なる。H26台風26号災害による追加の通行止は含まず)
アクセス林道通行止
鍵 アクセス林道要鍵ゲート
登山道ほか区間通行止
全期間通行不実施:(20)(32)(40)(4)(5)
区間通行不実施:(1)(2)(16)(28)(38)(41)
背景図:2万5千白金温泉・本幸・十勝岳(H20,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系,投影系)=(JGD2K系,,UTM系Zone54N)
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
図. 分割図D16 ≪Ⅴ.十勝岳地域 3/4≫
路線(24)・(26)・(27)





図. 分割図D17 ≪Ⅴ.十勝岳地域 4/4≫
路線(39)



図．分割図D18 ≪Ⅵ．東大雪地域 1/3≫
路線(16)・(29) ※区間No.31＝Ⅳ．トムラウシ地域

十六ノ沢林道

No. 48-B・Ⅱ (28)

十六の沢登山口

杉の沢出合(渡渉地点)

No. 49-B・Ⅱ (28)

標高850m(高度855m-H25中止点)

ホロカ温泉登山口

国273

幌加

幌加温泉

前天狗岳分岐(北)

前天狗岳ピーク

前天狗岳携帯TB

前天狗岳分岐(東)

分岐(東)複線部

前天狗岳分岐(南)

前天狗岳周辺部 x 2

天狗岳ピーク

ニペソツ山

ニペソツ山ピーク

上士幌町

H25 調査結果凡例

荒廃状況 その1(洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)

- 重度の洗掘・侵食(幅3m以上, 深さ・段差1m以上)
- 中度の洗掘・侵食(幅2～3m, 深さ・段差0.6～1m)
- 軽度の洗掘・侵食(幅2m未満, 深さ・段差0.2～0.6m)
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)

荒廃状況 その2(水たまりや野営痕跡の状況)

- 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- 野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その3(刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)

- 重度のヤブ化(ルート不明瞭)
- 中度のヤブ化(歩行に支障あり)
- 倒木あり

整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)

- 老朽化した木道
- その他の木道
- 機能していない階段・石組
- その他の階段・石組
- 老朽化した木橋
- その他の木橋, ロープほか


通行止状況 (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
- 全線調査不実施:(20), (32), (40), (44), (45)
- 区間調査不実施:(1), (2), (16), (28), (38), (41)

背景図:2万5千五色ヶ原・石狩岳(H19,国土地理院)の一部使用 座標系:(測地系, 投影系)=(JGD2K系, UTM系Zone54N)

0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図. 分割図D19 ≪Ⅵ. 東大雪地域 2/3≫
路線(28)



図．分割図D20 ≪Ⅵ．東大雪地域 3/3≫
路線(30)・(32)・(44)





図. 分割図D21 ≪Ⅶ.糠平然別地域 1/2≫
路線(31)・(41)



H25 調 査 結 果 凡 例

荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）

- ● 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- ● 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- ● 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度● が集中など）

荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）

- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

荒廃状況 その３（刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況）

- 重度のヤブ化（ルート不明瞭）
- 中度のヤブ化（歩行に支障あり）
- 倒木あり

整備状況（木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）

- ■ 老朽化した木道
- ■ その他の木道
- ◆ 機能していない階段・石組
- ◆ その他の階段・石組
- ★ 老朽化した木橋
- ★ その他の木橋，ロープほか

通行止状況（調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全期間不通業者：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
  - 区間不通業者：(1)，(2)，(16)，(28)，(38)，(41)

背景図：2万5千然別湖（H20，国土地理院），扇ヶ原（H19，同左）の一部使用
座標系：（測地系，投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）

0 1cm＝250m 500 1:25,000 1000 1500 m

図．分割図D22 ≪Ⅶ．糠平然別地域 2/2≫
路線（33）・（34）・（35）・（36）