資料６（別紙２）




H25 調 査 結 果 凡 例

**荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）**

- ● 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- ● 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- ● 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度 ● が集中など）

**荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）**

- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ ┆ ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

**通行止状況** （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全面通行不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
  - 区間通行不実施：(1)，(2)，(16)，(28)，(38)，(41)


ヤンベタッ（ヤンベ分岐・背景図：2万5千万景壁・愛山渓温泉・層雲峡・旭岳・白雲岳(H19,国土地理院)の一部使用
座標系：(測地系，投影系)＝(JGD2K系，UTM系Zone54N)


0 1000 2000 [1:75,000] 3000 4000 m

図． 分割図C1≪Ⅰ.北大雪地域・Ⅱ.表大雪地域・Ⅲ.高根ヶ原地域一部≫

天人峡温泉東川町登山口(旭岳温泉登山口)
敷島ノ滝終点
天人峡温泉美瑛町登山口(化雲岳登山口)
高根ヶ原分岐
三笠分岐(空沼分岐)
高原温泉(町道終点)
ヤンベタップ川合流点
(ヤンベ分岐・ヤンベゲート)
ヤンベ温泉分岐
忠別岳ピーク
ホンシビナイ分岐
忠別岳南避難小屋分岐
⑦小化雲岳付近
小化雲岳ピーク
三川台分岐(三川台)
化雲岳分岐(北)
五色岳分岐
化雲岳分岐(西)
化雲岳分岐(東)
ヒサゴ沼分岐(北)
ヒサゴ沼分岐(南)
⑤ヒサゴ沼付近
ヒサゴ沼避難小屋分岐
北沼分岐
トムラウシ山ピーク
⑥トムラウシ山付近～南沼付近
トムラウシ分岐(西)(東)
コスマヌプリピーク
短縮コース分岐(温泉コース分岐)
トムラウシ短縮コース登山口
トムラウシ温泉登山口
オプタテシケ山ピーク
霧吹ノ滝終点
ヌプントムラウシ温泉登山口
⑧沼ノ原北東側急勾配区間
沼ノ原分岐
石狩岳分岐
クチャンベツ沼ノ原登山口
シュナイダー分岐(石狩の肩分岐)
石狩岳北ピーク
ユニ石狩岳ピーク
十石峠分岐(十石峠)
ポン油仁石狩沢登山口(ユニ石狩岳登山口(北))
石狩東登山口
台地ゲート
三川台登山口

## H25 調 査 結 果 凡 例

**荒廃状況 その１(洗掘･侵食といった登山道の荒廃状況)**

- ● 重度の洗掘･侵食(幅3m以上,深さ･段差1m以上)
- ● 中度の洗掘･侵食(幅2～3m,深さ･段差0.6～1m)
- ● 軽度の洗掘･侵食(幅2m未満,深さ･段差0.2～0.6m)
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度● が集中など)

**荒廃状況 その２(水たまりや野営痕跡の状況)**

- ◆ 歩行困難な水たまり･ぬかるみ
- ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

**通行止状況** (調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず)

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
- 全面通行不可実施:(20),(32),(40),(44),(45)
- 区間通行不可実施:(1),(2),(16),(29),(38),(41)

背景図:2万5千旭岳･白雲岳･トムラウシ山･五色ヶ原･石狩岳･オプタテシケ山･トムラウシ川(H19,国土地理院)の一部使用
座標系:(測地系, 投影系)＝(JGD2K系, UTM系Zone54N)

0 1000 2000 3000 4000 m (1:75,000)

図. 分割図C2≪Ⅲ.高根ヶ原地域一部･Ⅳ.トムラウシ山系地域･Ⅵ.東大雪地域一部≫

涸沢ゲート
美瑛富士登山口
白金温泉登山口（望岳台歩道口）
美瑛富士避難小屋分岐（北）
オプタテシケ山ピーク
美瑛富士ピーク（標柱）
美瑛富士避難小屋分岐（東）
望岳台探勝路分岐（西）
望岳台（十勝岳登山口）
美瑛岳分岐（美瑛岳分岐（西））
美瑛富士避難小屋分岐（南）
望岳台東分岐（吹上温泉）
美瑛岳北分岐（美瑛富士分岐）
望岳台上部短縮コース分岐
十勝岳避難小屋西分岐（雲ノ平分岐）
美瑛岳山頂分岐（美瑛岳分岐（東））
泥流分岐
美瑛岳ピーク
吹上温泉登山口分岐
吹上温泉登山口
旧国民宿舎北分岐
十勝岳分岐
平ヶ岳分岐
三段山分岐（東）
道291・966分岐口
旧国民宿舎口
大砲岩分岐
新得コース十勝岳登山口
上ホロカメットク山分岐（北）
十勝岳温泉（道291終点）
十勝岳温泉分岐（三段山分岐（西））
上ホロカメットク山ピーク
上ホロ分岐
富良野岳分岐（富良野岳分岐（北））
上ホロカメットク山分岐（南）
富良野岳ピーク
上富良野岳分岐
⑨富良野岳ピーク東側
原始ヶ原分岐（西）（富良野岳分岐（南）・ニノ沢分岐）
原始ヶ原分岐（東）（沼コース分岐）
勝竜ノ滝終点
五反沼終点
勝竜・赤岩分岐
赤岩ノ滝終点
布札別登山口分岐（原始ヶ原登山口）
布札別登山口（ニングルの森林登山口）

## H25 調 査 結 果 凡 例

**荒廃状況　その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）**

- ● 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- ● 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- ● 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度 ● が集中など）

**荒廃状況　その２（水たまりや野営痕跡の状況）**

- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ　▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

**通行止状況**　（調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全線調査不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
  - 区間調査不実施：(1)，(2)，(16)，(28)，(33)，(41)

背景図：2万5千白金温泉・本幸・十勝岳（H20，国土地理院）の一部使用
座標系：（測地系，投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）

0　1000　2000　3000　4000 m　1:75,000

図．分割図C3≪Ⅴ．十勝岳地域≫




## H25 調 査 結 果 凡 例

**荒廃状況 その１（洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況）**

- ● 重度の洗掘・侵食（幅3m以上，深さ・段差1m以上）
- ● 中度の洗掘・侵食（幅2～3m，深さ・段差0.6～1m）
- ● 軽度の洗掘・侵食（幅2m未満，深さ・段差0.2～0.6m）
- ①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所（重度 ● が集中など）

**荒廃状況 その２（水たまりや野営痕跡の状況）**

- ◆ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
- ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

**通行止状況** （調査不実施とは異なる。H25台風26号災害による追加の通行止は含まず）

- アクセス林道通行止
- 登山道ほか区間通行止
- 鍵 アクセス林道要鍵ゲート
  - 全線調査不実施：(20)，(32)，(40)，(44)，(45)
  - 区間調査不実施：(1)，(2)，(16)，(28)，(33)，(41)

背景図：2万5千ニペソツ山・ウペペサンケ山・扇ヶ原（H19，国土地理院）・糠平（H12）・然別湖（H20）の一部使用
座標系：（測地系，投影系）＝（JGD2K系，UTM系Zone54N）

0 1000 2000 1:75,000 3000 4000 m

図． 分割図C4≪Ⅵ．東大雪地域一部・Ⅶ．糠平然別地域≫